



CONJUNTO DE HORNOS


HORNO H6C - Zona: Los Esparteros



Presenta unas evidentes reparaciones y alteraciones. Los contrafuertes del frontal son de mampuesto, mientras que la fachada del frente es en su mayoría de ladrillo y granito en las inmediaciones del vano de la puerta. Un portal de bóveda de medio punto de ladrillo embute la portada con arco en mitra. Este elemento se encuentra reparado respecto a su fábrica original, presentando un tímpano muy parcheado apoyado sobre una viga de hierro que lo sustenta. El arco en mitra presenta dos partes, una de granito y otra de ladrillo, poniendo en evidencia una reparación apresurada.

Sobre el portal se aprecia una viga de hierro al haberse derrumbado toda esa parte, quedando tan sólo en pie parte de la mampostería de este frontal.

Planimetría:



Coordenadas:

38°52'57.6"N 5°42'33.0"W
38.882668, -5.709163

Plano de localización:

