



CONJUNTO DE HORNOS

HORNO H13 - Zona: Las Caleras




Se trata de otro horno que si no se restaura en breve la fachada frontal, se perderá la esencia de la obra.

Su frente de mampostería se ha caído casi por completo, quedando el límite del desplome a la altura de la clave del arco en mitra de la puerta de acceso a la caldera. Dicho arco, por lo tanto, está completamente desnudo en su parte superior.

Cualquier inclemencia del tiempo, debido a la fragilidad y grosor perdido en éste paramento, puede provocar su total derrumbe.

Planimetría:



Coordenadas:

38°52'49.0"N 5°42'56.8"W
38.880265, -5.715765

Plano de localización:

